




アルミナサンドブラスト



中央部の点線が境目唯一境目が確認できた部位




WAX-UP



その他の部位境目が確認できません



埋没



テストピース (全て同一のものです)



プライヤーにてネジッたがはずれず

鋳型温度 850°C

鋳造温度 1500°C

使用金属 ダンコバルトボンド

日本歯科金属



500倍にて確認テスト